

Anlage 3: Zusammenfassung bauliche Maßnahmen Radverkehrskonzeption Landkreis Nordsachsen

Nummerierung korrespondiert mit Maßnahmenplan

Die aufgeführten Maßnahmen sind Bestandteile des Zielnetzes im Landkreis Nordsachsen. Bedarfsmeldungen an klassifizierten Straßen sind in der Anlage 3 mit aufgenommen, sofern diese auf einem Streckenabschnitt des Radverkehrsnetzes liegen. Weitere Bedarfsmeldungen an klassifizierten Straßen, welche nicht Bestandteil des Radverkehrsnetzes sind, finden sich sowohl im Plan 2 als auch in Anlage 1.

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
Gemeinde Schkeuditz							
1.000	Kommunale Straße/Weg: Am Kanal, Frankenheimer Str.	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. Asphaltdecke erneuern	1.840 m	3	Stadt Schkeuditz und Stadt Markranstädt planen den Ausbau der Frankenheimer Straße inklusive Radverkehrsanlagen
1.005	Kommunale Straße/Weg: Verbindung B 186 - Domholzschanke	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	712 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
1.010	Kommunale Straße/Weg: Verbindung B 186 - Domholzschanke	Feld- und Wiesenweg	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	518 m	2	
1.015	Kommunale Straße/Weg: Parallelweg zur "Neuen Luppe" bzw. Domholzschanke Ri. Kreuzung B 186/S 78	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	438 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
1.016	Kommunale Straße/Weg: Parallelweg zur "Neuen Luppe" bzw. Domholzschanke Ri. Kreuzung B 186/S 78	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	329 m	3	
1.017	Kommunale Straße/Weg: Parallelweg zur "Neuen Luppe" bzw. Domholzschanke Ri. Kreuzung B 186/S 78	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	123 m	3	
1.025	S 78: Verbindung Kleinliebenau - B 186	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1.034 m	1	
1.030	B 186: zwischen Gundofer Linien und Neue Luppe	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	588 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
1.031	B 186: LK-Grenze bis OD Dölzig	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1.058 m	1	
1.032	B 186: Entlang B 186 im Ortsteil Dölzig	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	845 m	1	
1.034	B 186: Entlang B 186 zwischen Dölzig und neue Luppe	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	2.358 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
1.035	Kommunale Straße/Weg: Parallelweg zur "Neuen Luppe" bzw. Domholzschanke Ri. Kreuzung B 186/S 78	Feld- und Wiesenweg	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	1.063 m	3	
1.040	Kommunale Straße/Weg: Parallelweg zur "Neuen Luppe" bzw. Gundorfer Linie Ri. Modelwitz	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	1.470 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
1.060	Kommunale Straße/Weg: Verbindung "Zur Aue" - A9	wassergebundene Deckschicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	561 m	2	
1.065	Kommunale Straße/Weg: Maßlauer Linie - Querverbindung Brandlinien - Weg Ri. Luppe	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	2.903 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
1.070	Kommunale Straße/Weg: Baum-schullinie bis Maßlauer Linien	Feld- und Wiesenweg	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	1.160 m	3	
1.075	Kommunale Straße/Weg: Grundorfer Linie	Waldweg	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	1.513 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
1.085	Kommunale Straße/Weg: "Zur Aue"	Pflasterung	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	620 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
1.090	Kommunale Straße/Weg: Teichstraße, Merseburger Straße	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. Asphaltdecke erneuern	2.106 m	3	
1.120	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Beuditz-Haltepunkt - Schkeuditz-West	Schotterdecke	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	1.382 m	2	
1.121	S 8a S 8a bis Abzweig Haltepunkt Schkeuditz West	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	473 m	1	
1.125	S 8a westliche Umfahrung Flughafen Leipzig/Halle	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	3.157 m	1	

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
1.130	S 8a Verbindung Flughafen - Leipzig	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.106 m	1	
1.161	Kommunale Straße/Weg: Kurz- schlussverbindung KDL-Route	keine Verbindung vor- handen	schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deck- schicht	575 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
1.180	Kommunale Straße/Weg: Verbin- dung Wolteritz-Lemsel	Keine Verbindung vor- handen	schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deck- schicht	1.142 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
1.190	K 7432 Anbindung Gerbisdorf	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	746 m	1	
1.191	Kommunale Straße/Weg: Werbeliner Weg	Pflasterung	schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deck- schicht	1.302 m	2	
1.205	S 1: Grebehna - Gerbisdorf	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	704 m	1	
1.210	Kommunale Straße/Weg: Verbin- dung Gerbisdorf - Zwochau	Keine Verbindung vor- handen	schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deck- schicht	1.017 m	1	
1.230	Kommunale Straße/Weg: Verbin- dung Glesien - Grebehna	Plattenweg	mittel	Betonplatten aus- bessern bzw. neue Asphaltdecke	635 m	3	
1.245	K 7433: Werlitzscher Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	461 m	1	

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
1.250	K 7433: Werlitzscher Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	862 m	1	
1.225	Weg am Elster-Saale-Kanal	Feld- und Wiesenweg	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.998 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
1.260	Weg am Elster-Saale-Kanal	Wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.251	2	berührt ggf. Schutzgebiet
<u>Gemeinde Wiedemar / Zwochau</u>							
2.005	K 7431: südlich Wiedemar	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	696 m	1	
2.010	S 2 Abzweig Kreisstraße bis OD Wie- demar	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	128 m	1	
2.015	S 2: An der Hauptstraße, Glesiener Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.990 m	1	
2.020	Kommunale Straße/Weg: Anhaltiner Straße	Pflasterung	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.372 m	2	
2.030	S 1: An der halleschen Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.785 m	1	

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
2.045	Kommunale Straße/Weg: Mühlenweg	Pflasterung	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	2.714 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
2.050	K 7435: Delitzscher Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	2.178 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
2.054	K 7440: Mittelstraße, Am Bahnhof	Kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	181	1	berührt ggf. Schutzgebiet
2.059	K 7435: Verbindung Werlitzsch - Glesien	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	752 m	1	
2.060	K 7433: OL Werlitzsch	Pflasterung	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	1.201 m	1	
3.000	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Glesien - Grebehna	Plattenweg	mittel	Betonplatten ausbessern bzw. neue Asphaltdecke	1.091 m	3	
3.005	S 1: Landsberger Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1.410 m	1	
3.025	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Gerbisdorf - Zwochau	keine Verbindung vorhanden	schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deckschicht	926 m	1	
3.030	S 2: OL Zwochau	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	921 m	1	

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
3.050	Kommunale Straße/Weg: Verlängerung Hauptstraße Zwochau	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	248 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
3.051	Kommunale Straße/Weg: Verlängerung Hauptstraße Zwochau	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	667 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
3.055	Kommunale Straße/Weg: Verlängerung Hauptstraße Zwochau - Verbindung "Schaufelrad" - Zwochau	wassergebundene Deckschicht	schlecht	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	1.440 m	1	
3.060	Kommunale Straße/Weg: Wegeführung am "Schaufelrad"	Pflasterung	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	730 m	2	
3.065	Kommunale Straße/Weg: Querverbindung zum See vor der OL Zwochau	Feld- und Wiesenweg	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	455 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
3.080	Kommunale Straße/Weg: Hallessche Straße	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	661 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
3.081	Kommunale Straße/Weg: Hallessche Straße	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	234 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
3.090	K 7435: Peterwitzer Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1.072 m	1	
3.095	S 4: Verinbudng Kyhna - K 7440	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	2.291 m	1	

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
3.100	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Neukyhna-Zschernitz	keine Verbindung vorhanden	schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deckschicht	1.224 m	1	
3.105	Kommunale Straße/Weg: OL Zschernitz bis zum See	wassergebundene Deckschicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	571 m	2	
3.110	K 7440: Mittelstraße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	2.313 m	1	Zubringer Haltepunkt Klitschmar
3.115	Kommunale Straße/Weg: BAB A9-Brücke nach Landsberg	wassergebundene Deckschicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	223 m	2	
3.120	K 7440: Mittelstraße, Brehnaer Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1354 m	1	Zubringer Haltepunkt Klitschmar
3.125	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Pohritzsch - Storkwitz	Feld- und Wiesenweg	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	3.383 m	1	
3.130	K 7440: Serbitzer Straße, Pohritzscher Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	2.079 m	1	
3.135	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Zaasch-Roitzsch	Pflasterung	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	429 m	2	
<u>Gemeinde Rackwitz</u>							
5.015	B 184: Lober bis Günteritzer Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	702 m	1	

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
5.019	B 2: Dübener Landstraße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	890 m	1	
5.040	Kommunale Straße/Weg: Verbin- dung Wolteritz-Lemsel	keine Verbindung vor- handen	schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deck- schicht	733 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
5.045	Kommunale Straße/Weg: Verbin- dung Lemsel - Zschortau	Pflasterung	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	389 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
5.050	Kommunale Straße/Weg: Verbin- dung Lemsel - Zschortau	Feld- und Wiesenweg	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	797 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
5.065	S 7: Eilenburger Straße	Pflasterung	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	551 m	2	
5.085	Kommunale Straße/Weg: Verbin- dung Brodenauendorf - Zschortau	Feld- und Wiesenweg	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.212 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
5.105	Kommunale Straße/Weg: Selbener Straße	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. As- phaltdecke erneuern	778 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
<u>Gemeinde Delitzsch</u>							
6.020	Kommunale Straße/Weg: Brodau Richtung Werbeliner See (Nord)	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	499 m	2	
6.025	Kommunale Straße/Weg: Brodau Richtung Werbeliner See (Nord)	Pflasterung	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	444 m	1	

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
6.035	Kommunale Straße/Weg: Joachim-Bauer-Straße	Pflasterung	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	639 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
6.045	S 4: Leipziger Straße - Südliches Delitzsch	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	321 m	1	
6.050	S 4: Leipziger Straße - Südliches Delitzsch	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	343 m	1	
6.090	Kommunale Straße/Weg: ehem. Grubenbahntrasse westlich der OL Delitzsch	Feld- und Wiesenweg	schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deckschicht	2.982 m	1	
6.100	Kommunale Straße/Weg: u.a. Chronist-Lehmann Weg	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	1.249 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
6.115	K 7440: Delitzscher Str./ Hauptstraße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	2.003 m	1	
6.120	B 183a: Brehnaer Str.	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. Asphaltdecke erneuern	899 m	3	
6.125	K 7440: Zschernitzer Weg	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. Asphaltdecke erneuern	770 m	3	
6.130	Kommunale Straße/Weg: Grubenbahnstraße	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. Asphaltdecke erneuern	923 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
6.135	Kommunale Straße/Weg: Grubenbahnstraße	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. Asphaltdecke erneuern	2.842 m	3	
6.140	Kommunale Straße/Weg: Zwiebelstraße	Plattenweg	mittel	Betonplatten ausbessern bzw. neue Asphaltdecke	727 m	3	
6.145	Kommunale Straße/Weg: Am Grünen Viertel, Rödgener Str.	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. Asphaltdecke erneuern	1.311 m	3	
6.150	K 7441: Nördlich von Delitzsch	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1.997 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
6.155	Kommunale Straße/Weg: Parallelstrecke B 184 bei Gewerbegebiet Rödgen	Feld- und Wiesenweg	schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deckschicht	1.593 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
6.160	Kommunale Straße/Weg: an der Lober B184-K7440	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	1.480 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
6.165	Kommunale Straße/Weg: an der Lober bis zur B184	Asphalt	schlecht	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	376 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
6.170	Kommunale Straße/Weg: Verbindung an der Lober - Benndorf	keine Verbindung vorhanden	schlecht	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	502 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
6.175	Kommunale Straße/Weg: Parallelweg Wiesengrund an der Lober	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	254 m	3	

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
6.190	kommunale Straße/Weg Stadtteilpark Delitzsch	wassergebundene Deck- schicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	245 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
6.195	Kommunale Straßen/Weg: Schulze-Delitzsch-Str., Securiusstr.	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. Asphaltdecke erneuern	401 m	3	
6.215	K 7443: Laue-Werben	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	3.487 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
6.225	Kommunale Straße/Weg: Alter Lauescher Weg	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Straßenausbau mit bituminöser Deck- schicht	3.470 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
6.245	Kommunale Straße/Weg: Verbindung K7443 - B183a	wassergebundene Deck- schicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.432 m	3	
6.250	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Beerendorf - B183a	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.010 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
6.265	Kommunale Straße/Weg: Lämmerholz Verbindung Beerendorf - Spröda	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Straßenausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.098 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
6.275	Kommunale Straße/Weg: Eckverbindung um Spröda	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	2.088 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
6.285	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Spröda - Binnis	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.038 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
6.290	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Beerendorf - K7446	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Straßenausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.746 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
6.295	K 7446: Verbindung Brinnis - Döbernitz	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. As- phaltdecke erneuern	1.056 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
6.300	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Hohenroda - K7446	Feld- und Wiesenweg	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.712 m	1	
6.305	S 4: Eilenburger Chaussee	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	3.633 m	1	
6.330	Kommunale Straße/Weg: an der Lober - Delitzsch Süd	Pflasterung	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	598 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
6.335	Kommunale Straße/Weg: an der Lober Delitzsch Süd bei K7442	Feld- und Wiesenweg	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	344 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
6.345	Kommunale Straße/Weg: Lange Str., Selbener Str.	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. As- phaltdecke erneuern	2.484 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
6.355	Kommunale Straße/Weg: tw. Raiffei- senstraße	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. As- phaltdecke erneuern	2.232 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
<u>Gemeinde Löbnitz</u>							
7.020	Kommunale Straße/Weg: Weg von Sausedlitz zum Seelhausener See	wassergebundene Deck- schicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	593 m	3	Wegeausbau mit Asphalt in 2019 geplant; berührt ggf. Schutzgebiet
7.060	Kommunale Straße/Weg: Flugplatz- straße Verlängerung	wassergebundene Deck- schicht	mittel	Straßenausbau mit bituminöser Deck- schicht	290 m	3	
7.065	S 12: Roitzschjora - Tiefensee	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.067 m	1	
7.075	Kommunale Straße/Weg: Mulderad- weg bei Löbnitz	Feld- und Wiesenweg	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.261 m	2	Wegeausbau mit Pflaster durch Ge- meinde in 2019 geplant; berührt ggf. Schutzgebiet
7.080	Kommunale Straße/Weg: Mulderad- weg bei Löbnitz	wassergebundene Deck- schicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.015 m	2	Wegeausbau mit Pflaster durch Ge- meinde in 2019 geplant; berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
7.085	Kommunale Straße/Weg: Mulderadweg bei Löbnitz	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	3.934 m	3	Wegeausbau mit Pflaster durch Gemeinde in 2019 geplant; berührt ggf. Schutzgebiet
7.090	Verbindung Triftweg – Am Sandberg	Kein Weg vorhanden	Schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deckschicht	410 m	1	Im Zuge Flurbereinigungsverfahren Neubau Weg
7.095	Verbindung Am Sandberg zur S 12	wassergebundene Deckschicht	mittel	Straßenausbau mit bituminöser Deckschicht	365 m	3	
7.100	Öffentlicher Feld- und Waldweg: Hauptstraße zwischen Sausedlitz und K 7449	Plattenweg	mittel	Betonplatten ausbessern bzw. neue Asphaltdecke		3	berührt ggf. Schutzgebiet
<u>Gemeinde Schönwölkau</u>							
8.005	S 4: Mocherwitz - Krostitz	Kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1.290 m	1	
8.015	S 4: bei Mocherwitz	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1.571 m	1	
8.020	Kommunale Straße/Weg: Ri. K7446-Hohenroda an den Gleisen	Feld- und Wiesenweg	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	1.428 m	1	
8.035	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Hohenroda-K7446	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	1.092 m	2	

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
8.040	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Hohenroda-K7446	Feld- und Wiesenweg	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	332 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
8.055	Kommunale Straße/Weg: Verlängerung Sprödaer Weg	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. Asphaltdecke erneuern	379 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
8.060	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Brinnis-Spröda	wassergebundene Deckschicht	mittel	Straßenausbau mit bituminöser Deckschicht	737 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
8.100	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Badrina-B183a	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	884 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
8.105	Kommunale Straße/Weg: Verbindungsweg Badrina – Brösen	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. Asphaltdecke erneuern	1.780 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
8.130	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Boyda - Behlitz	Feld- und Wiesenweg	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	878 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
8.135	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Wölkau-Krensitz	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	1.156 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
8.140	Kommunale Straße/Weg: Verbindung B2: Wölkau	Feld- und Wiesenweg	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	1.227 m	2	
8.141	B 2: Krensitz-Lindenhayn	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	3.707 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
8.145	B 2: Verbindung K7444 - B2 Wölkau	Plattenweg	mittel	Betonplatten aus- bessern bzw. neue Asphaltdecke	1.381 m	3	
Gemeinde Krostitz							
9.000	Kommunale Straße/Weg: Gießerei- straße	Pflasterung	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	3.707 m	2	
9.015	B 2: Dübener Landstraße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.381 m	1	
9.035	K 7424: Pröttitzer Str.	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.860 m	1	
9.045	K 7424: Mutschlenaer Str.	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	3.125 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
9.055	K 7424: Dorfstraße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	745 m	1	
9.060	S 4: Krostitz-Kospa	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	3.125 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
9.070	S 4: Eilenburger Str.	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.527 m	1	
9.085	S 4: Delitzscher Str.	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.226 m	1	

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
9.090	B 2: Delitzscher Str., Leipziger Str.	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	3.234 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
9.105	Kommunale Straße/Weg: Hohenrodaer Str.	Plattenweg	mittel	Betonplatten aus- bessern bzw. neue Asphaltdecke	1.065 m	3	
Gemeinde Taucha							
10.015	Kommunale Straße/Weg: an der Par- the, Am Schmiedhöfchen, Am Winneberg	wassergebundene Deck- schicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.398 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
10.020	K 7422: Wurzner Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	806 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
10.035	Kommunale Straße/Weg: Püchauer Straße	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.064 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
10.040	Kommunale Straße/Weg: Püchauer Straße	Plattenweg		Betonplatten aus- bessern bzw. neue Asphaltdecke	1.416 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
10.045	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Weltewitz-Taucha	Feld- und Wiesenweg	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	845 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
10.050	Kommunale Straße/Weg: Weltewitzer Straße	wassergebundene Deck- schicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	509 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
10.060	B 87: Eilenburger Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	2.031 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
10.075	K 7422: Pönitzer Weg	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	3.272 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
10.120	Kommunale Straße/Weg: Am Veits- berg	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Straßenausbau mit bituminöser Deck- schicht	254 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
10.130	Kommunale Straße/Weg: Von Plaußiger Weg bis Grenze Leipzig	Feld- und Wiesenweg	schlecht	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	647 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
10.135	Kommunale Straße/Weg: Hauptstra- ße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.486 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
10.140	Kommunale Straße/Weg: Weg am Lösegraben	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	293 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
10.145	Kommunale Straße/Weg: Alte Salz- straße	wassergebundene Deck- schicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	301 m	3	
10.150	Kommunale Straße/Weg: Alte Salz- straße	Feld- und Wiesenweg	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	306 m	1	Auf dem Gebiet der Stadt Leipzig wird der Weg in Asphaltbauweise weitergeführt
10.155	Kommunale Straße/Weg: Alte Salz- straße	Feld- und Wiesenweg	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.018 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
10.160	Kommunale Straße/Weg: Gottscheinaer Straße	Feld- und Wiesenweg	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck-schicht	1.236 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
Gemeinde Jesewitz							
11.000	Kommunale Straße/Weg: Püchauer Straße	wassergebundene Deck-schicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck-schicht	2.231 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
11.005	Kommunale Straße/Weg: Verlänge-rung Hauptstraße	wassergebundene Deck-schicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck-schicht	907 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
11.010	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Plagwitz-Pehritzsch	wassergebundene Deck-schicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck-schicht	457 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
11.015	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Dorfstraße-Ploddaer Weg	Feld- und Wiesenweg	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck-schicht	901 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
11.020	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Ploddaer Weg-K7424	wassergebundene Deck-schicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck-schicht	1.444 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
11.040	B 107: Groitzsch-Wedelwitz	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen-begleitenden Rad-wegs	3.162 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
11.065	B 87: An der B87	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen-begleitenden Rad-wegs	1.050 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
11.070	B 87: Eilenburger Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen-begleitenden Rad-wegs	819 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
11.075	Kommunale Straße/Weg: Pönitzer Weg	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.305 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
11.080	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Weltewitz-Taucha	Feld- und Wiesenweg	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.478 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
11.090	K 7422: Liehmenaer Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.622 m	1	
11.100	K 7424: Dorfstraße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	578 m	1	
Gemeinde Eilenburg							
12.005	B 107: Groitzsch-Wedelwitz	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	722 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
12.010	Kommunale Straße/Weg: Verbindung K 7424-Wedelwitz	keine Verbindung vor- handen	schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deck- schicht	118 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
12.035	Kommunale Straße/Weg: hohe Salz- straße	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.221 m	1	
12.045	S 4: Krostitz-Kospa	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	3.531 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
12.075	Kommunale Straße/Weg: unter Brü- cken MTRW, B87	Pflasterung	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	143 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
12.085	S 11: Wurzener Landstraße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.415 m	1	
<u>Gemeinde Zschepplin</u>							
13.005	Grundstück im Besitz der Bahn AG: Am Bahndamm	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	612 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
13.035	Kommunale Straße/Weg: Verlänge- rung Neue Straße	wassergebundene Deck- schicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	901 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
13.040	Private Straße/Weg: Verbindung Noitzsch-Wellaune durch Noitzscher Heide	Feld- und Wiesenweg	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	2.279 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
13.050	B 2: Lindenhayn-Nähe Brösen	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	4.814 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
13.055	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Noitzsch-Wellaune bei Glauchaer Weg	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	439 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
13.060	Kommunale Straße/Weg:	wassergebundene Deck- schicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	405 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
13.075	B 107: Wellauner Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	575 m	1	
13.090	B 107: Eilenburger Straße, Hohenprießnitz-Zschepplin	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	2.685 m	1	

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
13.095	B 107: Zschepliner Landstraße, Hainichen-Zschepplin	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	2.179 m	1	
13.100	B 107: Dorfstraße, Niederglauch- Wellaune	Kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	449 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
<u>Gemeinde Bad Dübén</u>							
14.005	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Badrina-Tiefensee	ungebundene	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	2.192 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
14.015	S 12: Löbnitzer Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.464 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
14.020	S 12: Löbnitzer Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	214 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
14.023	Kommunale Straße/Weg: Feldweg Richtung Schnaditz	Plattenweg	mittel	Betonplatten aus- bessern bzw. neue Asphaltdecke	786 m	3	
14.030	Kommunale Straße/Weg: Mulderad- weg nördlich von Schnaditz	wassergebundene Deck- schicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.588 m	3	In diesem Bereich sind Polderbau- maßnahmen ge- plant; berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
14.035	Kommunale Straße/Weg: Mulderadweg nördlicher Weg von Schnaditz	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	2.707 m	3	In diesem Bereich sind Polderbaumaßnahmen geplant; berührt ggf. Schutzgebiet
14.045	B2: Wellauner Straße südlich der OL Wellaune	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	2.164 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
14.060	S12: Michael-Kohlhaas-Straße	Kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	2.000 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
14.095	B 107: Bitterfelder Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1.473 m	1	
14.150	B 183: Görschlitzer Str.	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	860 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
14.155	B 107: Dorfstraße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	360 m	1	
14.160	Kommunale Straße/Weg: Verlängerung Dorfstraße	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	1.226 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
14.165	Kommunale Straße/Weg: Rehwinkel	Feld- und Wiesenweg	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	828 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
<u>Gemeinde Laußig</u>							
15.010	S 11: Eilenburg – Laußig	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.833 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
15.015	Kommunale Straße/Weg: Verlänge- rung K7412	wassergebundene Deck- schicht	mittel	Wegeausbau mit wassergebundene Deckschicht	430 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
15.020	Kommunale Straße/Weg: Verlänge- rung K7412	Feld- und Wiesenweg	schlecht	Wegeausbau mit wassergebundene Deckschicht	342 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
15.040	B 183: Görschlitzer Str.	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	848 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
15.045	B 183: Nähe Görschlitz	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	874 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
15.055	B 183: Görschlitz-Pressel	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	3.703 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
15.070	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Bad Düben- Authausen, Nähe Söllichauer Straße	Feld- und Wiesenweg	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	286 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
15.075	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Bad Düben- Authausen, Nähe Söllichauer Straße	Feld- und Wiesenweg	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	513 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
15.080	S 11: Schmiedberger Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.469 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
15.100	Kommunale Straße/Weg: Kossa – Militär-Museum	Waldweg	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.124 m	2	Auf Teilstück Ort bis Waldrand ist aktuell eine Befes- tigung mit Pflaster geplant; berührt ggf. Schutzgebiet
15.110	Kommunale Straße/Weg: B-Weg Moschwig-Kossa	Plattenweg	mittel	Betonplatten aus- bessern bzw. neue Asphaltdecke	3.468 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
15.125	Kommunale Straße/Weg: Parallelweg zu W-Weg	Waldweg	mittel	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	1.770 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
15.135	B 183: Torgauer Straße bei Pressel	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	419 m	1	
15.145	B 183: Torgauer Straße bei Neumühle	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	244 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
15.150	B 183: Neue Gabel	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.799 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
15.155	B 183: Neue Gabel	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.696 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
15.160	Kommunale Straße/Weg: Waldweg bei K 7402	Waldweg	mittel	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	1088	3	berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
<u>Gemeinde Doberschütz</u>							
16.035	Kommunale Straße/Weg: Salzstraße, Möbitz – Schöna	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Straßenausbau mit bituminöser Deck- schicht	810 m	3	
16.070	K 7421: Sprotta-Doberschütz	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	2.208 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
16.085	K 7421: Eilenburg-Sprotta	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	2.250 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
16.125	S 11: Dübener Landstraße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	2.325 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
16.165	Dorfstraße bei Wöllnau	Pflasterung	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.380 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
16.170	Kommunale Straße/Weg: Stadtweg	Schotterdecke	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	929 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
16.175	S 11: Dübener Landstraße	Kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	625 m	1	Planung LASuV
16.180	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Kiese Moritz - Sprotta	Waldweg	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	2.434 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
16.185	Kommunale Straße/Weg: Waldweg Doberschütz - Torfhaus	Wassergebundene Deck- schicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	987 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
<u>Gemeinde Mockrehna</u>							
17.000	Kommunale Straße/Weg: Salzstraße, Möbitz – Schöna	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Straßenausbau mit bituminöser Deck- schicht	2.101 m	2	
17.045	Kommunale Straße/Weg: Straße am Frauen-Teich	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Straßenausbau mit bituminöser Deck- schicht	913 m	2	
17.055	S 20: Audenhain-Schöna	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	3.092 m	1	
17.070	S 16: Schildauer Straße, Audenhain – Mockrehna	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.524 m	1	
17.075	Kommunale Straße/Weg: Parallel- straße Am Schwarzen Graben	wassergebundene Deck- schicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	461 m	3	
17.080	Kommunale Straße/Weg: Am Umfluter	Feld- und Wiesenweg	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	873 m	1	
17.120	Kommunale Straße/Weg: Battauner Straße, Battaune – Wildenhain	wassergebundene Deck- schicht	mittel	Straßenausbau mit bituminöser Deck- schicht	2.277 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
17.135	Kommunale Straße/Weg: Wald- schneise Wildenhain bis B87	wassergebundene Deck- schicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	5.206 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
17.145	B 87: Eilenburger Straße, Bei der OL Klitzschen	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.005 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
17.165	K 8985: Parallelstraße Langenreichenbach	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	4.370 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
17.170	Kommunale Straße/Weg: Klitzschen - Melpitz	Pflasterung	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	1.163 m	2	
17.175	K 8979: Audenhain - Mockrehna	Kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1.859 m	1	Zubringer Haltepunkt Mockrehna
Gemeinde Trossin							
18.000	B 183: Brilldamm	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	2.705 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
18.005	Kommunale Straße/Weg: Ankerweg	wassergebundene Deckschicht	schlecht	Straßenausbau mit bituminöser Deckschicht	2.653 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
18.015	Kommunale Straße/Weg: Turmstraße OL Roitzsch	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	1.945 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
18.055	Kommunale Straße/Weg: W-Weg, Doktorhügel	wassergebundene Deckschicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	3.235 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
18.060	Kommunale Straße/Weg: Spatenweg	wassergebundene Deckschicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	698 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
18.075	Kommunale Straße/Weg: Bad Schmiedeberger Straße	Waldweg	mittel	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	1.395 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
18.085	Kommunale Straße/Weg: Dommitzsch-Dahlenberg	Feld- und Wiesenweg	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	1.039 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
18.090	K 8901: Schmiedeberger Straße	Kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1.694 m	1	Zubringer Haltepunkt Wörblitz; berührt ggf. Schutzgebiet
<u>Gemeinde Dommitzsch</u>							
19.010	B 182: Torgauer Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	992 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
19.015	S 16: Elbstraße	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. Asphaltdecke erneuern	1.076 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
19.040	K 8901: Dahlenberg - Wörblitz	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	2.686 m	1	Zubringer Haltepunkt Mockrehna; berührt ggf. Schutzgebiet
19.045	Kommunale Straße/Weg: Töpferweg und Verlängerung, Dommitzsch-Dahlenberg	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	3.510 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
<u>Gemeinde Elsnig / Liebschützberg</u>							
20.000	K 8985: Mühlstraße	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. Asphaltdecke erneuern	2.802 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
20.005	Kommunale Straße/Weg: Bahnhof- straße, Dorfallee	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. As- phaltdecke erneuern	7.16 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
20.015	B 182: Domnitzsch – Elsnig – Neiden	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	6.536 m	1	
<u>Gemeinde Dreiheide</u>							
21.005	B 183: Dübener Straße bei Weiden- hain	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	2.368 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
21.010	Kommunale Straßen/Wege: Die Eins, Roßkopfweg	Waldweg	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.712 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
21.015	Kommunale Straßen/Wege: Die Eins, Roßkopfweg	Waldweg	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	2.071 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
21.030	B 183: Weidenhain - Großwig	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.519 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
21.040	B 183: Großwig – Dreiheide	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	4.398 m	1	Zubringer Halte- punkt Torgau; berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
21.050	K 8985: Ziethenhof - Elsnig	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. As- phaltdecke erneuern	2.168 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
21.075	B 87: Eilenburger Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	309 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
<u>Gemeinde Torgau / Zinna</u>							
22.000	B 183: Dreiheide – Zinna	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	843 m	1	Zubringer Halte- punkt Torgau
22.040	B 183: Dübener Str., Torgauer Str.	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	951 m	1	Zubringer Halte- punkt Torgau
22.045	B 182: Neiden-Zinna	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	2.012 m	1	
23.000	S 23: Staupitz-Ri. Schildau	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	2.055 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
23.010	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Staupitz – Klitzschen	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Straßenausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.446 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
23.025	Kommunale Straße/Weg: Taurear Weg bei Staupitz	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	815 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
23.030	S 24: Schildau-Beckwitz	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	2.110 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
23.055	Kommunale Straße/Weg: Sachsen- weg Pflückuff – Melpitz	Waldweg	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	2.970 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
23.065	B 87: Eilenburger Straße bei Melpitz	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.359 m	1	
23.068	B 87: Eilenburger Straße bei „Großer Teich Torgau“	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	324 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
23.085	B 183: Zinnaer Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.009 m	1	
23.095	B 182: Neiden-Zinna	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.004 m	1	
23.155	B 183: bei OL Werdau	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	854 m	1	
23.160	B 183: Graditz -Dorfstraße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	3.292 m	1	
23.165	S 25: E.-Thälmann-Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	527 m	1	

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
23.170	Kommunale Straße/Weg: Klitzschen - Melpitz	Pflasterung	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	999 m	2	
23.175	Kommunale Straße/Weg: Melpitz - Torgau	wassergebundene Deckschicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	3.403 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
23.180	Kommunale Straße/Weg: Taura - Bennewitz	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	1.414 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
23.185	S 23: Staupitz-Hellern	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	5.176 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
<u>Gemeinde Belgern-Schildau</u>							
24.010	S 23: Wurzener Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	2.127 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
24.015	Kommunale Straße/Weg	Waldweg	schlecht	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	443	2	berührt ggf. Schutzgebiet
24.045	Kommunale Straße/Weg: Wildschütz – Kobershain Verlängerung Am Nonnenpark	Feld- und Wiesenweg	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	1.203 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
24.050	Kommunale Straße/Weg: Straße am Fraunteich	wassergebundene Deckschicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	106 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
24.055	Kommunale Straße/Weg: Wildschütz – Probsthain, am Fraunteich entlang	Pflasterung	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	1.631 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
24.065	Kommunale Straße/Weg: Probsthain Verlängerung Teichstraße	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	598 m	2	Sanierung mit Schotter in 2019 geplant; berührt ggf. Schutzgebiet
24.075	K 8985: Klitzschener Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	2.409 m	1	
24.076	K 8985: Albert-Lang-Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	136 m	1	
24.090	Kommunale Straße/Weg: Verlänge- rung Waldweg, Verbindung Taura - Belgern	Waldweg	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.670 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
24.100	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Lausa-Taura	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. As- phaltdecke erneuern	3.797 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
24.105	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Sitzenroda-Lausa	Waldweg	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.670 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
24.110	Kommunale Straße/Weg: Lausa Rich- tung Belgern	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.163 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
24.130	S 24: Torgauer Straße, Sitzenroda - Beckwitz	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	3.554 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
24.145	S 23: Zur Neumühle	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	2.286 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
24.160	Kommunale Straße/Weg: Tauraer Weg, Staupitz – Taura	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	795 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
24.170	Kommunale Straße/Weg: Taura	wassergebundene Deck- schicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.238 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
24.175	Kommunale Straße/Weg: Taura	Waldweg	schlecht	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	753 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
24.180	Kommunale Straße/Weg: Taura	wassergebundene Deck- schicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	753 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
32.035	B 182: Holzweißigstraße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	3.777 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
32.045	B 182: OL Belgern	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.284 m	1	
32.050	B 182: Mahitzschen-Belgern	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	3.432 m	1	
32.060	B 182: Mahitzschen	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	650 m	1	
32.075	Kommunale Straße/Weg:	Pflasterung	mittel	Straßenausbau mit bituminöser Deck- schicht	682 m	2	

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
32.090	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Taura – Belgern	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	4.010 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
32.105	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Lausa - Belgern	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	2.938 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
32.120	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Bockwitz – Neußen	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	935 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
32.165	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Sitzenroda-Lausa, vor OL Lausa	Waldweg	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	314 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
32.170	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Lausa – Belgern, vor OL Lausa	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	635 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
<u>Gemeinde Dahlen</u>							
25.035	S 24: OL Schmannewitz	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	706 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
25.040	S 24: Schmannewitz - Sitzenroda	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	2846 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
25.055	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Ochsenaal -Schmannewitz	Waldweg	schlecht	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	737 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
25.056	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Ochsenaal -Schmannewitz	Waldweg	mittel	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	1.240 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
25.075	K 8922: Am Kellerberg	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.907 m	1	Zubringer Halte- punkt Dahlen; berührt ggf. Schutzgebiet
25.090	S 29: Dahlen – Großböhlen – Neiböhla	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	6.938 m	1	
25.100	Kommunale Straße/Weg: Böhlaer Straße bei Großböhlen	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	2.507 m	2	
25.105	B 6: „Zur Sandmühle“ bei Neuböhla	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.285 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
<u>Gemeinde Wermsdorf</u>							
26.015	S 38: Clara-Zetkon-Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	679 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
26.020	S 24: Wermsdorfer Straße	Kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	5.757 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
26.040	Kommunale Straße/Weg: Seegasthof Horstsee, OL Wermsdorf	wassergebundene Deck- schicht	mittel	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	832 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
26.055	Kommunale Straße/Weg: Calbitzer Str., Zeppelinstraße	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. As- phaltdecke erneuern	2.009 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
26.060	Kommunale Straße/Weg: Calbitzer Weg, Wermsdorf - Calbitz	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. Asphaltdecke erneuern	4.367 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
26.065	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Wermsdorf – B6	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	5.827 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
26.070	Kommunale Straße/Weg: Allee 8	wassergebundene Deckschicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	414 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
26.075	Kommunale Straße/Weg: Allee 8	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	2.935 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
26.085	Kommunale Straße/Weg: Verlängerung Allee 8 bis K8972, bei Wermsdorf	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	2.867 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
26.090	K 8972: Wermsdorfer Straße	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. Asphaltdecke erneuern	2.928 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
26.100	B 6: Dresdener Straße, Zur Sandmühle, Luppä – Wermsdorf	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	5.022 m	1	Zubringer Haltepunkt Großböhlä; berührt ggf. Schutzgebiet
26.115	B 6 - Leipziger Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	3.870 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
26.120	Kommunale Straße/Weg: Abzweig B6 Richtung Mark Schönstedt	Waldweg	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	491 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
26.140	K 8968: Mahlis – Glossen	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. Asphaltdecke erneuern	2.784 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
26.141	Kommunale Straße/Weg: Grauschwitz-Glossen	Plattenweg	schlecht	Betonplatten ausbessern bzw. neue Asphaltdecke	1.206 m	2	
26.154	S 41: Bernitz - S38	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	2.002 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
26.155	S 38: Oschatzer Straße, Wermsdorf – Lampertsdorf	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	7.642 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
26.160	Kommunale Straße/Weg: Weg südlich Döllnitzsee	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	1.370 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet

Gemeinde Mügeln

27.000	S 37: Ablass – Querbitzsch – Poppitz	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	7.515 m	1	
27.005	K 8906: An der Döllnitz, Obergrauschwitzer Str.	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	2.750 m	1	
27.020	Kommunale Straße/Weg: Grauschwitz-Glossen	Plattenweg	schlecht	Betonplatten ausbessern bzw. neue Asphaltdecke	230 m	2	

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
27.025	K 8968: Glossen – Gröppendorf	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. As- phaltdecke erneuern	412 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
27.030	K 8905: Glossen – S37	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. As- phaltdecke erneuern	1.497 m	3	
27.035	Kommunale Straße/Weg: Verbin- dungsstraße Grauschwitz-Glossen	Plattenweg	schlecht	Betonplatten aus- bessern bzw. neue Asphaltdecke	1.240 m	2	
27.040	S 37: Am Bahndamm, Bei der Poppitzmühle	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	625 m	1	
27.045	S 37: Poppitz - Altmügeln	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.228 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
27.050	S 31: Almügeln-Neusornzig	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	3.897 m	1	Planung LASuV auf S31 außerorts
27.085	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Mügeln - Schrebitz	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	467 m	1	
27.090	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Mügeln - Schrebitz	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.498 m	2	
27.105	Kommunale Straße/Weg: Gaudlitzer Weg	Schotterdecke	mittel	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	566 m	2	

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
27.125	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Mügeln-Bernitz	Plattenweg	schlecht	Betonplatten ausbessern bzw. neue Asphaltdecke	947 m	2	
27.132	S 41: Bernitz - S38	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	2.260 m	1	
27.145	Kommunale Straße/Weg: Schweta - Leuben	Asphalt	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	1.232 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
<u>Gemeinde Naundorf</u>							
28.010	Kommunale Straße/Weg: Sternschützer Straße	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. Asphaltdecke erneuern	1600	3	
28.015	K 8948: Oschatzer Straße	Asphalt	schlecht	Straßenausbau mit bituminöser Deckschicht	4.738 m	2	
28.120	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Hof	Feld- und Wiesenweg	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	324 m	2	
28.125	Kommunale Straße/Weg: Am Wehr, Jahnatalgasse, Bei OL Hof	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. Asphaltdecke erneuern	641 m	3	
28.130	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Hof-Stauchitz	Feld- und Wiesenweg	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	907 m	2	
28.135	S 33: Stauchitz – K8942	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	2.444 m	1	

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
28.140	K 8942: Casabra – S 33	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	2.097 m	1	
28.145	K 8942: Hauptstraße, Naundorf - Casabra	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.259 m	1	
28.150	K 8942: Naundorfer, Str. d. Einheit	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. As- phaltdecke erneuern	2.182 m	3	
28.155	Kommunale Straße/Weg: Parallelweg an den Gleisen	keine Verbindung vor- handen	schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deck- schicht	241 m	1	
28.160	S 31: Mügelner Straße, OL Naundorf	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	470 m	1	
28.165	Kommunale Straße/Weg: Parallelweg an den Gleisen am Bahn-hof Naun- dorf	wassergebundene Deck- schicht	mittel	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	344 m	3	
28.167	S 31: in OL Naundorf	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	369 m	1	
28.180	B 6: Lonnewitz-Bloßwitz	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	675 m	1	
<u>Gemeinde Oschatz</u>							
29.005	K 8942: Naundorfer Straße	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. As- phaltdecke erneuern	838 m	3	

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
29.015	Kommunale Straße/Weg: Verbindung zur K8940	wassergebundene Deck- schicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	638 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
29.025	Kommunale Straße/Weg: Waldstraße, Ockritz – Leuben	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	158 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
29.035	Kommunale Straße/Weg: Parallelver- bindung Limbach, Hauptstraße	Feld- und Wiesenweg	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	685 m	1	
29.065	S 38: Wermsdorfer Straße, bei Flie- gerhorst	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.602 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
29.085	B 6: Zum Landrichter	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	878 m	1	
29.090	B 6: Leipziger Straße, Kleinneußlitz - Oschatz	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	2.508 m	1	
29.110	B 6: Dresdener Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.815 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
29.115	S 31: Bornaer Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	876 m	1	
29.120	Kommunale Straße/Weg: Verbindung OL Schmorkau - Bornitz	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.657 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
29.155	Kommunale Straße/Weg: Feldstraße, in OL Mannschatz	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. Asphaltdecke erneuern	706 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
29.170	Kommunale Straße/Weg: Zaußwitzer Straße	wassergebundene Deckschicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	1.926 m	2	
29.175	Kommunale Straße/Weg: alte Kleinbahntrasse	keine Verbindung vorhanden	schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deckschicht	1.782 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
29.180	Kommunale Straße/Weg: Teil einer alten Kleinbahntrasse	keine Verbindung vorhanden	schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deckschicht	2.705 m	1	
29.205	S 30: Lindenstraße, bei Merkwitz	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1.547 m	1	
29.230	S 29: An der Cöllmsmühle	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	606 m	1	
29.235	S 28: Riesaer Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	609 m	1	
29.340	K 8940: Leubener Straße	Kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1450	1	berührt ggf. Schutzgebiet
29.345	S 28: Riesaer Straße	Kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	2.041 m	1	

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
Gemeinde Liebschützberg							
30.010	S 28: Wadewitzer-Oschatzer Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1.869 m	1	
30.020	S 28 Riesaer Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	666 m	2	
30.025	S 31: Am Tonberg	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	789 m	1	
30.026	S 31: Am Tonberg	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	660 m	1	
30.027	S 31: Am Tonberg	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1.006 m	1	
30.030	K 8946: Bornaer Straße	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. Asphaltdecke erneuern	578 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
30.035	S 31: Lonnewitzer Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	494 m	1	
30.040	K 8933: bei Schönnewitz	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. Asphaltdecke erneuern	1.353 m	3	
30.045	S 31: Oschatzer Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1.394 m	1	

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
30.046	S 31: Oschatzer Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.394 m	1	
30.047	Kommunale Straße/Weg: Canitzer Weg	Feld- und Wiesenweg	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	841 m	1	
30.050	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Borna – Clanzschwitz	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1951 m	2	
30.055	Kommunale Straße/Weg: Clanzschwitz – Liebschützberg	Feld- und Wiesenweg	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.388 m	2	
30.060	Kommunale Straße/Weg: Clanzschwitz – Liebschützberg	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	306 m	2	
30.080	K 8933: Liebschütz	Pflasterung	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	307 m	2	
30.085	K 8933: Liebschütz-Terpitz	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. As- phaltdecke erneuern	1.554 m	3	
30.135	Kommunale Straße/Weg: alte Klein- bahntrasse Schmorkau – Zaußwitz	keine Verbindung vor- handen	schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deck- schicht	3.043 m	1	
30.140	B 6: Lonnewitz-Seerhausen	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	2.593 m	1	

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
30.145	S 30: Merkwitzer Straße, bei Wellerswalde	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	737 m	1	
30.160	Kommunale Straße/Weg: Verlängerung Böhlaer Straße	wassergebundene Deckschicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	805 m	2	
30.166	S 30: Merkwitzer Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	712 m	1	
30.185	K 8931: Lindhofstraße, Leckwitz – Lindhof	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. Asphaltdecke erneuern	966 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
30.190	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Lamperstwalde-Leckwitz	Feld- und Wiesenweg	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	6.554 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
30.200	S 27: Cavertitzer Str., Strehlaer Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	5.581 m	1	
<u>Gemeinde Cavertitz</u>							
31.010	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Zeuckritz – Lampertswalde	wassergebundene Deckschicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	3.465 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
31.025	K 8922: August-Bebel-Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	375 m	1	Zubringer Haltepunkt Dahlen; berührt ggf. Schutzgebiet

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
31.075	S 27: Hauptstraße, Cavertitz – Laas	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.462 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
31.080	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Olganitz-Wohlau	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	3.727 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
Gemeinde Arzberg							
33.025	Kommunale Straße/Weg: Mastenweg + Verlängerung	wassergebundene Deck- schicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	635 m	2	
33.030	Kommunale Straße/Weg: Verlänge- rung Mastenweg	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.126 m	1	
33.035	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Nichtewitz-Kötten	wassergebundene Deck- schicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	2.852 m	2	
33.040	K 8913: Arzberg – Nichtewitz inkl. Verlängerung	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	3.013 m	1	
33.045	Kommunale Straße/Weg: Nichtewitz – Bahnhof Rehfeld	wassergebundene Deck- schicht	mittel	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	369 m	2	
33.050	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Kauklitz – Blumberg	Plattenweg	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	2.936 m	2	
33.055	S 25: Arzberg – Kauklitz	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	470 m	1	

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
33.060	S 25: Hauptst., Torgauer Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	824 m	1	
33.065	S 25: Triestewitz – Arzberg	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	2.676 m	1	Zubringer Halte- punkt Beilrode
33.080	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Kamitz – Pülswerda – Graditz	Schotterdecke	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	2.586 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
33.085	Kommunale Straße/Weg: OL Kamitz	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. As- phaltdecke erneuern	245 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
33.090	K 8911: Lindenallee, OL Kamitz	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben bzw. As- phaltdecke erneuern	484 m	3	berührt ggf. Schutzgebiet
33.093	Kommunale Straße/Weg: Höhe Triestewitz – Belgern	Schotterdecke	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	399 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
33.095	Kommunale Straße/Weg: Höhe Triestewitz – Belgern	Schotterdecke	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	3.105 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
33.098	Kommunale Straße/Weg: Höhe Triestewitz – Belgern	Schotterdecke	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	3.339 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
33.110	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Adelwitz-Kauklitz	wassergebundene Deck- schicht	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deck- schicht	1.606 m	2	

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
<u>Gemeinde Beilrode</u>							
34.005	Kommunale Straße/Weg: E.-Thälmann-Straße, OL Beilrode	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	98 m	1	
34.020	S 25: E.-Thälmann-Straße, vor OL Beilrode	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	1.182 m	1	Zubringer Haltepunkt Beilrode
34.025	Kommunale Straße/Weg: Nichtewitz – Bahnhof Rehfeld	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit wassergebundener Deckschicht	1.561 m	2	
34.030	Kommunale Straße/Weg: Verlängerung Bahnhofstraße Rehfeld	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	3.395 m	2	
34.050	S 25: Rosenfelder Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	2.146 m	1	Planung LASuV
34.060	S 25: Hauptstraße, Anbau, Prettnier Str	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	2.420 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
34.070	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Zwethau - Döhlen an der Elbe	Schotterdecke	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	4.111 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
34.075	Kommunale Straße/Weg: Verbindung Zwethau - Döhlen	Schotterdecke	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	398 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
34.080	Kommunale Straße/Weg: Zwethau Richtung Elbe	keine Verbindung vorhanden	schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deckschicht	364 m	1	

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungsqualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Priorität	Bemerkungen
34.085	Kommunale Straße/Weg: Elbe Richtung Zwethau	Schotterdecke	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	643 m	1	
34.087	Kommunale Straße/Weg: Verlängerung Elbstraße zum Elberadweg neu	keine Verbindung vorhanden	schlecht	Wegeneubau mit bituminöser Deckschicht	121 m	2	berührt ggf. Schutzgebiet
34.088	Kommunale Straße/Weg: Verlängerung Elbstraße	Feld- und Wiesenweg	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	143 m	2	
34.090	Kommunale Straße/Weg: Zwethau Richtung Elbe	wassergebundene Deckschicht	mittel	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	1.046 m	1	
34.115	B 87: Herzberger Straße	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	6.664 m	1	
34.125	B 183: Werdau-Graditz	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	404 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
34.130	Kommunale Straße/Weg: Rosenfeld-Zwethau	Plattenweg	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	1.405 m	2	
34.135	Kommunale Straße/Weg: Rosenfeld	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßenbegleitenden Radwegs	308 m	1	
34.140	Kommunale Straße/Weg: Großtreben - S 25	Schotterdecke	schlecht	Wegeausbau mit bituminöser Deckschicht	3.242 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet
34.145	Kommunale Straße/Weg: Großtreben - Elbe	Asphalt	mittel	Straßenschäden beheben	1.015 m	3	

Nr.	Lagebeschreibung	Zustand	Befahrungs- qualität	Empfohlene Baumaßnahmen	Länge der Maßnahme	Prio- rität	Bemerkungen
34.150	S 25: Prettin-Großtreben	kein Radweg vorhanden	schlecht	Bau eines straßen- begleitenden Rad- wegs	1.175 m	1	berührt ggf. Schutzgebiet